الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية

الاختبار الفصل الثاني هندسة ميكانيكية



يشرف مديرية التعليم الثّانوي التّقيي بوزارة التّربية الوطنية، والديّوان الوطني للمطبوعات المدرسيّة أن يُصدرا مجموعة من المواضيع في شكل حوليّات للسّنة الثّالثة ثانوي من السّنة الدّراسيّة الحاليّة بعد دراستها ومعالجتها.

نأمل أن تكون هذه المواضيع سندا إيجابيا ودعما قويًا الأبنائنا التّلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا.

أخيرا، نتقدّم بجزيل الشّكر لكل الأساتذة الّذين أنجزوا هذه المواضيع ولكلّ الّذين ساهموا من قريب أو من بعيد في هذه العمليّة الّي نعتبرها خدمة نبيلة للمنظومة التّربويّة.

الم وضوع رقعم 1

المـوضـوع: مانـع قــلاب لحظـيـرة السـيــارات (Barrière Basculante d'un Parking)

حَجيحتوي الموضوع على: 9 وثائق


- 1- ملَـف تقني : وثـائق (ًا\9- 2\9 - 3\9- 4\9)


-2- ملف العمل المطلوب: وثائق (5\9- 6\9 - 7\9 - 8\9- 9\9

- 🗣 الإجابة تكون على الوثائق المخصصة دون غيرها.
- 🤏 ترجع كل وثائق الإجابة كاملة و لو كانت فارغة.
 - 🖘 تسلم وثائق الإجابة داخل ورقة مزدوجة.
 - 🤏 يكتب اللقب على كل وثيقة في المكان الموضح.
- 🗣 كل نتيجة " التقطت " بدون تبرير تعطي (- العلامة المخصصة)

هام: يسمح استعمال دليل الرسم الصناعي « Guide du Dessinateur »










باب حظيــرة السيـــارات

-1- تحديد الموقع

- سىمح هذا الباب بمراقبة دخول وخروج السيارات.يمكن استعماله في أي مكان (مستشفى، حظيرة التوقف، دخول مؤسسة.....).
- سلاب قابل التحكم الكهربائي، بالتحكم عن بعد (Télé commande)،ببطاقة ممغنطة الكمبيوتر.
 - 🗷 عند دخول إلى الحظيرة نستعمل الخزانة Entrée (E) لوضع بطاقة خاصة
 - 🗷 عند مغادرة الحظيرة نستــعمل الخزانة (Sortie (S لوضع بطاقة خاصة
 - 🗷 انفتاح الذراع يكون على °90.

- 1-1- يتكون الباب من :............أنظـر مخطط تحديـد الموقـع هنـا أد نــاه
 - ◄ الخزانـتيـن(E) و (S) فيها عناصر كهربائية ، إلكترونيـة (ذاكرتها)
 - ﴾ الدافعـة ذات يرغي.
 - (la Lisse basculante) الذراع ✓




- 2-1- تتكون الدافعـة من :.....................أنظـر الوثيقـة رقـم
 - *→* محرك ٍكهربـائي -1-
 - -4 -3-2- (Joint d'Oldham) واصل أولهـــام
 - ،(8 -17). \prec متسنـنـات أسطوانية ذات أسنـان قائمة
 - √ مجموعـة عناصـر ملولبـة (11 24).

🕮 سير الجهاز:


بعد تشغيـل المحرك الكهـربـائي (1) الذي يجـر معـه القـارن (2-3-4) الذي بدوره ينقل الحركـة الدورانيـة إلى العمـود الدخـول (9) ثم بواسطـة التشبيك المسننتين أسطوانيتين ذات أسنـان قـائمــة (8-17) تصل الحركـة إلى العمود الخروج الملولب (11) الذي يعطيهـا إلى مكبس الدافعـة (24).

ثم عن طريق العناصر (23- 26 - 27- 28) المثبـتة عند نهايـة المكبس يرفـع أو ينـزل ذراع البـاب القلاب.



نعد_ارة		برغي H M8	4	3.	
<u> </u>		برعي ~ ۱۰	<u> </u>	30	
	C 22	سيددة صلء الزيب	-	29	
	صلت "Stubs"	رزة أسطوابية	 	26	
	34 C1 M5 4	رگــان	-	27	
	C40	حامل الركاب	-	26	
نعتــــارة		صامونة	=	25	
	34 C1 M5 4	مكتبيين الدافعية	-	21	
نعـــــارة		- برغبي	-	23	
	C 22	ستدادة التغيرسغ	-	22	
	Cu-Sn&	حلبـة	-	21	
		فاصل الكنامية	-	20	
		أسطوانية الدافقية	-	19	
	5 275	لحــــــاف ملـولت	=	18	
	34 C1 Mp 4	عجلة مستنة	=	17	
	5 275	لحاء ا	-	16	
	5 275	لحاوت	-	15	
نحــــارة		مدحرجية	-	14	
نعتــــارة		مدحرجية	-	-3	
	5 2 7 5	عطاء حسارجين	-	12	
	34 C1 M5 4	تنملود لخروي	-	11	
تعـــــارة		برغب بدورأس Vis Hc M6	-	10	
		عمسوه الدحول	-	9	
	34 C1 M5 4	ترس بأسيبات فائمية	=	8	
نعــــارة		مدخــرجــــــــــــــــــــــــــــــــــ	_	7	
	5 275	عطاء داخلي	=	6	
	5 205	غطاء الواصل أولدهام	-	5	
		صينحة	-	4	
		قرص	_	3	
		صيغمة	_	2	
		صحرك كهرباني	=		
مبلاحظ_اب	مــــادة	<u>تعبيان</u> ات	110	رقم	
سلم Echelle 3:4		/ •	عياه		
10	3 T دافعـــة ذات بــرغـي				
23 - 02 - 2008	((باب حظيــرة السـبـــارات			


-1- الدراســة الوظيفيــة الوظيفــة الإجماليـة لهذا الباب الوظيفـة الإجماليـة لهذا الباب




-2- التحليل الوظيفي للجـزء العملي

1-2- التحليل التقني

1-1-2 أكمل الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية مع وضع نـوع الوصلـة بين العناصر.



2-1-2- أكمل الرسم التخطيطي الحـركي




							2-1-3- توجب ✓ أسـم العن	
	1) مع	فقـات : (1					استمر انعد✓	
						: (30) مع	(13) ✓ توافقــات ا	
حـرجتيـن پ وثيقـة 3∖9)				-			4-2-2- الوص متين	
ب وست ۱۵ (ر . دی.ب	. تحصر	<i>,</i>			- •	-أ- ما هو طر	
				٠٠٠٠٠٠	i .			المدحرجـ
						-	-ب- ترکیبھـ -جـ- ما ھي	
			٬ لماذا ؟	بخلـوص ؟	المركبـة	الجلبات	-د- ما هي	
ـن بواسطة ي .	ي الاتجاهي ـم التجميع			-	_ ,		_	
	+ 13	+						2.2
		ا. ا. ، ؟	اة خاما	خ م ۍ	•	_	- تحويـل الح ✓ باختـصـار	2-2
		ىبب :	سی دراع ا	، فتح و ع	مر عمنیت	، دیف تند		
								 Ist at
***************************************			•••••				الركاب(27) . - نقــل الحـر	
نان قائمـة.	1]) ذات أسـ	وانيـة (8 -7	ات الأسطو	, بالمسنن	ي الخاص	-	ى ✓ أكمل الج	
	ā	df	da	þ	Ζ	m	العجنلة	
				44		4	(8)	
					22		(17)	
				- r _{8/17}	ىرغـە - 7	سبه الس	🧡 احسب نا	
$N_1 = 64$ $N_8 = \dots$		عة المحرك	ذا کان سرد	ا) و(17) إ	عجلات (8	ببرعـة الع	✓ أحسب س	
N ₁₇ =								
 فتـح الباب	2			-	` '		◄ أحسب ع إذا كان طوا	
					f		f ·	
				و الفـتــح	ة الغلق ا	ـتج مد	(T) أستـن	

2- 4- تـحـديــد الأبعــاد

2- 4-1- سطر سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط - Ja

2- 4-2- أحسب البعد المجهول - 111



2- 5- المـــواد

2- 5-1- أعل المادة و أسلوب أو طريقة الحصول على العناصر التالية:


		<u> </u>	
19	9	30	الرقــم
			المادة
			أسلوب الحصول

2- 5-5- أشــرح التعيينـات التاليـة

:35	Cr l	Mo 4	Æ.
 	: C	40	Æ)


- 2- 6- مقاومة المواد
- F -مرتكز على مستوى المدحرجة (7) و الصينية (4)و خاضع لجهد F درد فعل المسننة (1).
 - عدراسة نعتبر أن مقطعه ثابت وله تقريبا نفس القطر (d_a)
 - 🗷 معطّيات المقاومة :

$$- Rp = 80 \text{ N/mm}^2 - F = 1350 \text{ N} -$$




2- 7- دراســـة بيــانيـــة (عمل تخطيطي) 2-7-1 أكمل الرسم التعريفي للغطـاء (6) حسـب منظريـن مع وضع مـا يلي :

1) مستوي القطيع 2) الأبعاد الوظيفية 3) الموصفات الهندسية 4) حالة السطوح



2-7-2- نريد تغيير طريقة تركيب و توجيه عمود الدخول (9) و هذا باستعمال مدحرجات من النوع KB - (7a – 7b) .و كذلك تركيب المتسننة (8) مع العمود(9). المطلوب : حقق هذا التركيب باحترام قواعد وشروط التركيب. حقق الوصلة الكاملة للمتسننة (9) مع العمود (8) ضع توافقات السير – الكتامة من جهتين




الموضوع: مركز الصنع Centre d'usinage

🛄 يحتوي الموضوع على ملفيـن :

- -1- ملف المعطيات و الموارد التقنيـة على الوثائق { ١/١١- ١٤/١ ١٤/١ ١/١١ }
- -2- ملف الدراسـات على الوثائق { 5\11 6\11- 7\11 -8\11 9\11 11\10 11\11- 11\11- }
 - -1- ملف المعطيات و الموارد التقنية
 - ◄ يستعمل هذا المركز لتشغيل قطع معدنية ذات أبعاد و أشكال مختلفة.
- كما يمكن تخصص المركز لأغراض الصنع متعددة (التفريز ،التجويف ،التثقيب و اللولبة)
- ◄ فيما يخص دراستنا نستعمل هذا المركز لتحقيق اللولبة على قوائم و عارضات معدنية
 تستعمل في هياكل الإنشاءات قصد تجهيز 200 ورشـة صغيرة في طريق الإنجاز.
 - 左 لتلبية هذا الاحتياج نقترح دراسة مشروع مركز الصنع لهذه القطع.

1-1- تحديد الموقع لمختلف مكونات مركز الصنع.



3-1- السير الآلي للمركز

☞ أنظر الوثيقـة (1\ 12) مخطط تجديد الموقع شـكل -1-

بعد وضع القطعة يضغط العامل على زر انطلاق الدورة (m)، نتحصل على السير التالي:

- 🗷 تثبيت القطعـة بواسطة الدافعة الهوائيـة (S).
- انتقال المشبكيـن (B_1) و (B_2) عند خروج الدافعة (D) و دوران المحركان في اتجاه عقارب (D_1) الساعة لتحقيق اللولبة على الثقب الأولى(كما هو مرسوم في الشكل -1- وثيقة 1\12)
 - عند ما يصبح (d₁) مضغوط ، هذا يـؤدي إلى دخول الدافعة (D). و دوران المحركان في اتجاه معاكس لعقارب الساعـة.
 - عنهاية دخول (D) تجعل الدافعة(T) تخرج لكي تصبح الثقب الثانية أمام أداة اللولبة.
 - عملية اللولبة بخرج و دخول الدافعة (D). عملية اللولبة بخرج
 - 🗷 رجوع سريع للدافعة (T) و تفكيك القطعة بصعود الدافعة (S).
 - 🗻 نزع القطعة المشغولة و وضع قطعة أخرى و تتكرر الدورة بضغطة من جديد على (m) 🗈

مـلاحظـة : نتـحصل على تغيـيـر اتجـاه دوران المحركان(أي دوران الأداة) عندما تضغط . (c_1) أو (c_0)

4-1- تشغيل عاكس الحركـة


- ☜ أنظر الرسم التـجميعي الوثيقـة (3 \ 11)
- محرك كهربائي (غير ممثل على الرسم التجميعي) يجر صينية القارن (1) التي بدورها تجر عمود الدخول (2).
- ≺ ثم بواسطة المسننتين (3 و 4) تصل الحركة الدورانية إلى عمود الخروج الملولب (5).
 - 🗸 دوران (5) يجعل الصامولـة (6) تنتقل و هذا بفضل برغي التـوجيه (22)
- عندما تضغط الصامولة (6) على الملتقط (c_0) أو (c_1) يتغيـر اتجـاه دوران المحرك و بالتالي يتغير دوران الأداتيـن.
 - 🤏 حامل أداة اللولبة غير ممثل على الرسم التجميعي.

-2- العمل المطلوب

أجب مباشرة على الوثائق { 5\11 - 6\11- 7\11 -8\11 – 9\11 – 11\11 -11\11} في الأماكن المخصصة للإجابة.

- أ الدراسـة الوظيفيـة
- ب دراسة الجزء العملي
 - جـ دراسـة المـــواد
 - د التحليل البنيوي
 - هـ مقاومــة المــــواد
- و دراسـة تحضيـر الإنتـاج
- ن- دراسـة السير الآلي للمركـز






		Ca Sh 8		وســادة	1	24
		C 22		<u>ومصود</u> أكرة الض	1	23
عارة	تع		النوحية ١٩٨٨،١٥		1	22
عارة			لة دات إبر		1	21
		€ € 235	د . مدحرجات	•	1	20
عبارة	تع		منوازب 6 x 6 x 20		1	19
عبارة	تع		ة التفريـغ		1	16
عارة			تجمیع Vis C, M6 × 16	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1	17
عارة			سطحـة من النوع N		4	16
عارة			Ecrau H M10 ≪		1	15
عبارة			مرنة	حلفة	1	14
		€ E 235	سناد	حلقه الإ	1	13
		&E 235	ىلوي	غطاء	1	12
		GE 235	غطاء سفلي			11
عبارة	مدحرحـة BC تحـارة		مدحرحا	1	10	
عبارة	تع		مدحرحـة BE			9
عبارة	تع	Al-\$/13		ھيکل	1	å
		Al-\$/13	طاه	هيکل غ	1	7
		25 <i>C</i> - M o 4	ة متحركة	صامول	1	6
		C 40	حــروچ	عملود ال	1	5
			م بنسه	عجلة	1	4
				تـرس	1	3
		C 40	-	عمود ال	1	2
			القارن	صينبها	1	1
عظلتات	مللاح	مــادة	ــــــات	<u> </u>	عدد	رقم
	سلم	النانونية التقنيية العربي بن مهيدي - دلس -			عب	
υΨ '	7:10	عــاكـس الحركـــة			l-Gm	
		Inv	erseur de Mouvement			

- أ - الدراسة الوظيفية

-1- أكمل علبة الوظيفة الإجمالية (A-0) لمركز النقر




-2- الوظيفة التقنية لمحدد الانتقال و عاكس الحركة



عبر عن الوظيفة التقنية العاكس الحركة

-3- دراسـة الوظائف التقنيـة لعناصر عاكس الحركـة




- ب - دراسة الجزء العملي

-1- ما هو الحل التكنولوجي المستعمل على عاكس الحركة لضمان تغيير الحركة



-2- دراسـة الدورة الوظيفيـة لعـاكـس الحركــة




-3- نمـذجــة الوصـلات أكمل الجدول التالي موضحا فيه طبيعـة الوصلات بين عناصـر الجهـاز


رمــز الوصـلـة	نوع الوصلـة	العناصر
		2 \ 1
		20 \ 2
		2\3
		5 \ 6
		8 \ 6
		5\4


- 4- التحديد الوظيفي للأبعاد

- 1-4 - سطر السلسلة الوظيفية التي تفرض وجد الشرط الوظيفي (Ja)



- 4-4 – ضع التـوفقـٰات : * لتركيب الوسـادة (24) مع العمود (5) و الهيكل (8). * لتركيب المدحرجة (21) مع العمود (2) و العلبـة (20)





-5- دراسـة نقل الحركـة : مميـزات المسننـتـيـن (3 – 4) أكمل الجدول التالي الخاص بالمسننتيـن الأسطوانتين ذات أسنان قائمة (3 – 4)

a	р	h	df	da	d	Z	m	القطــع
90					60			3
30							2	4

- **جـ** - دراسـة المـواد

-2- أعط تعيينهـا المضبوط و الموحـد :

M8450-15	35 <i>C</i> -Mo4
X200 <i>C</i> rl2	C48

-4- ما هي مادة المناسبة للمسننتين (3- 4): أشطب الخطاء


- د - التحليل البنيوي

د-1- أكمل الرسم التعريفي للصينية (1) موضحا:

🖘 الأبعـاد الوظيفيـة


🖘 الموصفات الهندسية

☞ حالـة السطـوح الوظــفــة



د-2-ِ دراسـة تخطيطيـة


أكملُ الرسم حسب العمل المطلوب في الوثيقـة: 8\12 أستعمل دليل الرسم الصناعي كملف المـوارد ﴿ عَلَيْكُ الْمُلْفُ الْمُلْفُ الْمُلْفُ الْمُلْفُولُونُ الْمُلْفُولُونُ



-هـ - مقاومــة المــواد 1)الخبـورة (24) خاضعة لجهد القص. إذا كانت أبعادها كالتالي : a=6mm- b = 6mm - L =18mm أحسب الجهد الذي تتحمله. مع Rpg = 30N/mm²


·	2)الابحنياء : نعتبر العمود (2) كعارضه مرتكره من ج أخرى داخل الهيكل على مستوى الم
$Rpe = 80N/mm^2$	مادتها منجانسة و مقطعها تاب ذاب
у ^	-1- أحسباب ردود الفعل: R _: بR و ينج
72mm 36mm	
C x	-2- أحسب الجهد العاطع : T * مبطقة (1) *منطقة (2)
y.	-3- أحسب عزم الانحياء القصى Mf max * * مبطقية (1) > ه ≥
A C x	Mf = =* ≤α≺ (2)* Mf = = = =
y •	سلم التمثيل : الجهد لفاطع : 100N 20,000 عنزم الانجياء : 20,000 mmN
، الأقصى	-4- أحسب القطار الأدبي الذي يقاوم الانحناء


- و دراسـة تحضيــر الإنتــاج
- 🤏 اللك الرسم التعريفي الجزئي للصامولـة (6).
- fz = 0,05mm/ dent 40 : عدد القطع : 25CrMo4 → مادتها: على وثيقة عقد المرحلة (وثيقة 11\ 12) وضح:
 - -1- التموضع الإيزوستاتي لتشغيل المجرى -10H10 -
 - -2- أبعـاد الصنـع التي تحد المجرى.
 - -3- الآلـة التي نستعملها
 - -4- أرسم الأداة المناسبة في وضعية عمل
 - -5- حدد تسلسل العمليات و عناصر القطع
 - -6- حدد أدوات القطع و المراقبـة



💼 أستعمل دليل مكتب الطـرق كملف المــوارد لعقد المرحلــة

مرحك:	عدد السلسلة :	العنصر:
رفــم :	الألة :	المادة :





	Fraises 3 Tuilles						
ס	ر ا	7	ę				
63	22	16	3-4-5-6-10-12				
80	27	16	3-4-5-6-8-10-12-14-16				
100	32	16	3-4-5-6-8-10-12-14-16-20				



	عتاصبر القطع				ات	أدو	تعبيان عمليات التشغيال	, ,
Tt	Vf	f	N	Vc	المراقية	القطيع	العبيين عظليات التسعيال	رفم
		0,05		20				

السموض وع رقم 3 المدراسة : رأس متعدد الأعمدة

2. تحديد الموقع: تحتوي الوثيقة (10) على الرسم التجميعي لرأس متعدد الأعمدة مستعمل على آلة الثقب و الممثل بمقياس 2: 3: بقطاع أ- أ

3. الملف

(10/10)(10/3)-(10/2) - (10/1) - (10/10)(10/10) - (10/10)(10/10) - (10/10)(10/10)

 \cdot ($10 \ 9$)، ($10 \ 8$)، ($10 \ 7$)، ($10 \ 6$)، ($10 \ 6$)، ($10 \ 6$)، ($10 \ 9$)، ($10 \ 8$)، ($10 \ 8$)، ($10 \ 9$) ($10 \ 9$)، ($10 \ 9$) ($10 \ 9$

4. التشغيل

يحتوي الجهاز على ثلاث أعمدة (14) للخروج تمكن من انجاز ثلاث ثقوب بأقطار تتراوح من 2 إلى 13 مم على نفس القطعة كما هو مبين في الشكل المقابل . تتغير وضعيات الأعمدة ومراكز الثقوب في مجال محصور بن دائرتين α النم α القمى α المم α المم المم α المم α



واحد فقط

ملاحظة : من بين الثلاث أعمدة عمود الثقب

ممثل على الرسم التجميعي.

تصل الحركة الدورانية من عمود آلة الثقب (1) إلى عمود رأس متعدد الأعمدة (2) عن طريق وصلة بالالتصاق باستعمال مخروط مورس و بدورة (العمود (2)) ينقل هذه الحركة إلى غاية الأعمدة الثلاث (14) بواسطة مجموعة مسننات الاسطوانية ذات الأسنان القائمة (4) ، (5) و (6) (7) كل هذه المجموعة مركبة على الجنبة (13) و الكارتير (10) ، (12)، (11) وهذا الأخير (11) مركب ومثبت بدوره على غمد آلة الثقب (3) عن طريق القمط.

5 مميزات تقنية

 $d_{a4} = 46 \text{ mm}$ هو $a_{4-5} = 63 \text{ mm}$ القطر الخارجي للمتسننة (4) هو التباعد المحوري بين المتسننتين هو

 $d_{a5} = 88 \text{ mm}$ هو لقطر الخارجي للمتسننة (5)

- 6 العمل المطلوب
- 1.6 دراسة الإنشاء
- أ- الدراسة التكنولوجية وثيقة (4 \10) (5 \10)) (6 \10)) (6×10) ب- الدراسة البيانية التصميمية الجزئية وثيقة (7×10).
 - ج دراسة مقاومة المواد وثيقة (8/10)،
 - 2.6 ـ دراسة التخضير

أ ـ دراسة النظام الآلي وثيقة (9 \10).

ملف الموارد وثيقة (10 \10).

النظام الآلي


أ ـ دفتر الشروط:


يحتوى النظام على:

- 3 دافعات مزدوجة الفعل ر ع ص .
 - محرك كهربائى لثقب القطعة.

ب - التشغيل:

- عند وصول القطعة سوف تضغط على الملمس " أ " ، هذا الضغط يؤد ي الى خروج ذراع الدافعة "ر " لتقديم القطعة ومسكها طول عملية الثقب .
 - الضغط على " ب 1 " يؤدي إلى تشغيل محرك آلة الثقب و هبوطه بواسطة الدافعة " ص " .
 - عند الضغط على "د₁" تبدأ عملية الثقب والتي تدوم 60 ثانية عند انتهاء هذه المدة الزمنية يكون رجوع ساق الدافعة "ص".
 - الضغط عل الملمس " د ₀ " يتوقف المحرك ويكون رجوع ساق الدافعة " ر " لتحرير القطعة و خروج ساق الدافعة " ع" لسحب القطعة.
- الضغط عل الملمسين "ج 1 " و " ب 0 " في نفس الوقت يعطي لنا رجوع ساق الدافعة " ع" و الدورة تنتهي






مقياس: 3:2


أ _ الدراسة التكنولوجية

1. التحليل الوظيفى:

A-0 ماهى الوظيفة الإجمالية للجهاز A-0?




1. 2 – انطلاقا من الرسم التجميعي (الوثيقة 3 /10) سجل على المخطط FAST التالي و حسب الحلول التكنولوجية المقترحة من طرف المصمم الحل المختار والحل المرفوض (بكتابة على الخط حل مختار أو حل مرفوض).



الرمز	اسم الوصلة	العنصر
		15/3
		21/6
		2/ 1

4. 1 – أكمل الرسم التخطيطي الحركي التالي:



 1. 5 – تحديد الأبعاد الوظيفية:
 1. 5. 1 – أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط (\dot{l})

 -		•			. 2 . 5 — 0 خ _{أقصى} =
 •••••	• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	خ ادنی =

- 2 التحليل التكنولوجي
- 2-1 در اسة المتسننات : 1-2 در اسة المسننات : 1-2 الكسطوانية ذات الأسنان القائمة (4) ، (5)


r	а	df	da	d	Z	m	
	62		46				العجلة (4)
	63		88				العجلة (5)

						الموديول		
• • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••				
: سه _ا ؟	— سه ₁₄	رج متساوية	دخول و الخر	لزاوية في الد		, ,	••	
		<u> ابتای</u>	اثقب ، برر إح	••		 •••••	 	•••••
•••••	•••••	•••••	••••••		•••••	 ••••••	 ••••••	

ب ـ الدراسة البيانية التصميمية الجزئية


نقترح التغييرات التالية:

- استبدال المدحر جتين (8) و (9) ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطري بمدحر جات ذات دحاريج مخروطية (8) :30KB02 و (9) 20KB02 وذلك بعد تغيير المتسننات (5) و (6) ذات أسنان قائمة بمتسننات اسطو انية "ات أسنان لولبية (التحقيق التوجيه في الدور ان بين العمود الوسطي (21) و المتسننة (6).
 - ضُمان ضبط المدحرجات KB،مع تسجيل تو افقات المدحرجات KB
 - وصلة اندماجية بين العجلة (5) و المتسننة (6)



جـ - دراسة مقاومة المواد

نشبه المحور 21 عبارة الى عارضة خاضعة لقوى حسب الشكل (طول العارضة) 1=300mm , | D | =2140 N , | B | = 340 N | C | = 1580 N, | A | = 900 N




1 – احسب القوى القاطعة و خطط رسما (سام القوى 1 مم **ل** 50 ن)

2 - احسب عزوم الانحناء وخطط رسما (سلم العزوم 1 مم 5 م.ن)

3 استنتج عزم الانحناء الأقصى:

4 – احسب المقومة العمودية (اجهاد الانحناء σ في مستوى المقطع E-E (أنظر الشكل المقابل)




الآلـــي	ام	ظ	i	لة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	دراســ	÷
----------	----	---	---	--	--------	---


. -1 ما هو نوع الدافعات المستعمل (انظر الوثيقة $2 rackslash 10$
2 - ما نوع الموزعات المستعملة ؟
3 ــ ما هو الفرق الموجود بين دافعة بسيطة المفعول ودافعة مز دوجة المفعول؟

دافعة مزدوجة المفعول	دافعة بسيطة المفعول


4 - أنجز تركيبا لموزع مناسب مع هذه الدافعة.



5 – أنجز تركيبا لدافعة مناسبة مع هذا الموزع



مسلف المسوارد



الم وضوع رقم 4

" علبة رد الزاوية"

1-الموضوع:

يمثل الرسم الموجود على الوثيقة 8/2 " علبة رد الزاوية". تنقل الحركة الدورانية من العمود (1) إلى العمودين (2) و(3). تستعمل هذه العلبة لنقل الحركة في ميكانيزم عربة قطار.

2- الملف: يحتوي الملف على 8 وثائق

الوثيقة 8/5 الدراسة البيانية

الوثيقة 8/1 التقديم الوثيقة 3/5 الوثيقة 8/2 علية رد الزاوية الوثيقة 6/

الوثيقة 8/6 مقاومة المواد

الوثيقة 8/3 و 8/4 الدراسة التكنولوجية

الوثيقة 8/7 و 8/8 ملف الموارد

3- العمل المطلوب:

3-1 الإنشاء الميكانيكي: (16 نقاط)

3-1-1 دراسة تكنولوجية: أجب مباشرة على الوثيقتين (8/3 و8/4)

2-1-3 الدراسة البيانية: (08 نقاط)

1-الدراسة التصميمية: (مستعينا بملف الموارد ، وثائق 8/7 و 8/8)

نتسهيل عملية فك و تركيب المجموعة الجزئية المتكونة من العناصر (1) (4) (10) (11) (18) (19) و (22) و

تركيبها داخل (7) ، نطلب إحداث التغييرات ا التالية: (وثيقة 8/5)

- تغيير الحل المقترح للوصلة بين (4) و (1) بمراعاة التكلفة علما بأن تركيب المجموعة الجزئية المذكور أعلاه يتم انطلاقا من البساد.

-- تغيير الحل المقترح للوصلة بين (1) و (10) بحل آخر أكثر ملائمة.

- أدرس كتامة الجهاز على مستوى العمود (1)

ـ سجل التو فقات

2-الدراسة التعريفية:

أكمل الرسم التعريفي للعنصر (10) و ذلك حسب المساقط التالية:

- المسقط الأمامي بقطاع A-A

_ نصف مسقط أيسر


مثل الأبعاد الوظيفية ، السماحات الهندسية (بدون قيم) ، الحالة السطحية.

2-3 مقاومة المواد: أجب مباشرة على الوثيقة (8/6)

تنبيه:

- لا تستعمل أي ورقة خارجية


- تسلم الوثائق 8/3 - 8/4 - 8/5 عند نهاية الاختبار



3-1-1الدرا سة التكنولوجيا

[التحليل الوظيفي:


1- اكمل الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية:



2- أكمل جدول الوصلات الحركية التالية:

الرمز	التسمية	العناصر
		(10)/(1)
		(4)/(1)
		(5)/(2)
		(7)/(2)
		(7)/(3)

3- أكمل الرسم التخطيطي الحركي:




4-أذكر شروط التسنن بين (4) و (5)؟

.5 - كيف يتم تضبط القمة "أ" للمخاريط الأساسية لـ (4) و (5) ؟

6- ماهو طراز المدحرجات المركبة على (1)؟

6-1 هل هو مناسب ؟برر إجابتك

المناز التكنونوجي: المناز المحركة بين العمود (2) و العمود (3) بواسطة متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة المستنات أسطوانية ذات أسنان قائمة المحادلات المعادلات		'صر (21)									
المناف ا	* .eeen *										
المعاولة ال		n n									
المدورة المديرة التا مع عديد المدالة	-					,		_ ,	_		
العلاقات العركة بين العمود (1) و العمود (2) بواسطة المتسننة مخروطية (4) و (5) ذات اسنان قائمة. العلاقات العركة بين العمود (1) و العمود (2) بواسطة المتسننة مخروطية (4) و (5) ذات اسنان قائمة. Sin ā4 = 0.7, Cos ā4 = 0.7, tg ā4 = 1					(3) بو اسط	سننات اس	راتية ذات	استان قانه	ă.		
العلاقة: (2) (3) (6) العلاقة: 90	مميز ت				7	d	df	a	h	hf	,
(2) (6) (6) (6) (7) و انعمود (1) و انعمود (2) بواسطة المتسنتات مغروطية (4) و (5) ذات آسنان قائمة. (5) و (5) ذات آسنان قائمة. (5) أمنيزات مع تسجيل المعادلات علما بأن العارفة المسيزات مع تسجيل المعادلات علما بأن العارفة المعادلات علما بأن العارفة المعادلات علما بأن العرفة المعادلة ا							1				
المركة بين العمود (1) و العمود (2) بواسطة المتسنتات مخروطية (4) و (5) ذات أسنان قائمة. Sin 84 = 0.7, Cos 84 = 0.7, tg 84 = 1 r a d _f d _a ö d Z m المعارفات											
يَّ بِدُونَ الْعَرِدُةُ بِينَ الْعَمُودُ (1) و الْعَمُودُ (2) بواسطةُ المتسنئة مغروطيةُ (4) و (5) دَاتَ اسْنَانَ قَائِمَةُ. Sin ā4 = 0.7 , Cos ā4 = 0.7 , tg ā4 = 1 أن المعادلات علما بأن المعادلات علما بأن المعادلات علما بأن المعادلات علما بأن المعادلة المعاد											
ي جدول المعيزات مع تسجيل المعادلات علماً بأن r a d _f d _a is d Z m المعيزات مع تسجيل المعادلات علماً بأن المعارفة المعادلات المعادلات علماً بالمعادلة المعادلة الم											
العلاقات 90 45° 3 (4) 3 (5) 45° (5) 45° (5) 45° (6) 45° (7) 45° (8) 4					<u> </u>	,,,,,,		,			
90 45° 3 (4) 90 45° 3 (4) 90 45° 3 (5) بحد النصبة الإجمالية للنقل (خروج ثني) 2 حساب التوفقت: ثن أن التوافق بين (6) و (3) هو 637 H3 (ر ممین ت ناصر	m	Z	d	δ	$\mathbf{d}_{\mathbf{a}}$	$\mathbf{d_f}$	a	r		
رجد النعبية الإجمالية للنقل (خروج ثاني) 2 حساب التوفقات: 2 حساب التوفقات: 3 ساب التوافق بين (6) و (3) هو 3347 746 @ مع 3 التوافق بين (6) و (3) هو 3347 83 3348 @ مع و نوع التوافق: و نوع التوافق: 4 الخلوص الأقصى 4 بالخلوص الأقصى 5 Jmax = Jmin = J											
(5) (5) (غروج ثني) (جد النمبة الإجمالية للنقل (خروج ثني) (2 حساب التوفقات: 2 حساب التوفقات: 33	(4)	2			45°			90			
2 حساب التوفقات: ثن أن التوافق بين (6) و (3) هو 33 7 33 17 0 مغ ثن أن التوافق بين (6) و (3) هو 33 47 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(5)	3									
Jmax= ب الخثوص الأدنى Jmin= ن السماح IT=	2 حسباب المَو ش أن المَوافَّا	رفنت: ق بين (6)			0 33H						
Jmin= السماح IT=	و نوع التواذ	فق		-25 0	H7= 33	()					
ن ائسماح 	و نوع التواف ب الخلوص	قَقِ؟ الأقصى		0	H7= 33	(
	و نوع التواذ ب الغنوص	قى؛ الأقصى		0	H7= 33	(
	و نوع التّواذ ب الخلوص ب الخلوص ب الخلوص	قى؛ الأقصى الأدنى الأدنى	•	Jmax=	H7= 33	(
	و نوع التواذ ب الخلوص ب الخلوص ب الخلوص ل السماح	نق؟ الأقصى الأدنى	=	Jmax=	H7= 33	(



سلم: 2/3

3-2مقاومة المواد

axbxl = 10x8lx) نريد تحقيق وصلة اندماجية بين العمود (3) و المسننة (6) باستعمال الخابور (22) ذو الأبعاد (axbxl = 10x8lx). Reg = 300N /mm²، d3 = 33mm ، C = 350N .m المعطيات : المزدوجة المنقولة s=3


1- احسب الطول [للخابور؟

	$\overbrace{6}$
الحل:	3 (22)
2- أحسب الجهد المماسي T؟	
auالإجهاد المماسي $ au$	


ملف الموارد

قياسات المكونات الميكانيكية


رأس سداسي . رمز H




d	pas	3	k
M4	0.7	7	2.8
M5	0.8	8	3.5
M6	1	10	4
MB	1.25	13	5.3
M10	1.5	16	6.4
M12	1.75	18	7.5




	Dimensions						
d	a	b	C	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_2	M	
M 1,6	3	3,2	3,6	1	1	0,4	
M 2	3,8	4	4,4	1,3	1,3	0,5	
M 2,5	4,5	5	5,5	1,6	1,5	0,6	
M 3	5,5	5,6	6,3	2	1,8	0,8	
M 4	I	8	9,4	2,6	2,1	1	
M 5	8,5	9,5	10,4	3,3	3	1,2	
M 6	10	12	12,6	3,9	3,6	1,6	
M 8	13	16	17,3	5	4,8	7	
M 10	16	211	20	ń	ĥ	2,5	





مدحرجات ذات دحارج مخروطیة (KB)

d	D	T	r	C∪ d aN	C daN	n m ax" trimin	1
20	47	15.25	1	1660	2600	11000	[.#
25	52	16.25	1	1930	2920	10000	.થ <u>ે</u>
30	62	17.25	1	2550	3800	8500	
35	/2	18.25	1.5	3250	4840	7000	02
40	60	19.75	1.5	4000	5830	6300	





п	D	T	г	C ₀	r.	n max	3
				daN	daN	tr/m in]-{
20	52	16.25	1.5	2000	3190	11000	[. 7
25	62	18.25	1.5	2650	4180	9000	.થ <u>ે</u>
30	72	20.75	1.5	3450	5280	7500	03 p
35	80	22.75	2	4500	6820	6700	0
40	90	25.25	2	5600	8090	600 0	




Symbole : H


صامولة H





d	Pas	а	h
M12	1.75	18	10.8
(M14)	2	21	12.8
M16	2	24	14.8
M20	2.5	30	18
M24	3	36	21.5
M30	3.5	46	25.6







تصحيح

نـــــــح الـمــوضـوع رقم 1


-1- الدراســة الوظيفيـة الوظيفيـة الوظيفة الإجماليـة لهذا الباب الوظيفـة الإجماليـة لهذا الباب



- -2- التحليل الوظيفي للجـزء العملي
 - 1-2- التحليل التقني
- 1-1-2 أكمل الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية مع وضع نـوع الوصلـة بين العناصر.



2-1-2- أكمل الرسم التخطيطي الحركي الأدنى




باب حظيــرة السيـــارات

3-1-2- توجيــه العمـود (11) داخل الهيكل (<u>30). </u> ◄ أسم العناصر التي تضمن هذا التوجية: محرجات ذات صف واحد من الكريات ____(14) مع (14) ح توافقــُات : (11) مع (14) ... توافقـات : (11) مع (13).... m 6 ... توافقـات : (30) مع (13).... Tildad (13) 🗸 توافقـات : (30) مع (14) 4-1-2- الوصلـة المحوريـة بيـن العمـود (11) و الهيكل (30) محقـقـة بمدحـرجتيـن متُـشـابهتيـن (13- 14)(أنظـر الرسـم التجميعي وثيقـة 3\9) -أ- ما هو طراز هذه المدحرجـات:... مدحرجات ذات صف واحد من الكريات -BC --ب- ترکیبها، عمود یدور أو جوف یدور؟ عمود یدور -جـ- ما هي الجلبات المركبة بالشـد ؟ لماذا ؟ ... الحلبـات الداخليـة لكي نتفادي ظاهرة الدرفلة الجلبات مع العمود -د- ما هي الجلبات المركبة بخلوص ؟ لماذا ؟ الحلبات الخارجية يما أن ظاهرة الدرفلة لا تطرح و لتسهيل التركيب. -هـ- كل جلبة داخلية تكون موقفة طوليا مع العمود (11) في الاتجاهين بواسطة حواجـز ، ما هي أرقام هذه الحواجـز ؟ 32 + 13 + 1516 + 14 + 182-2- تحويل الحركة جلية 2-2-1- باختصار ،كيف تتم عملية فتح و غلق ذراع الباب ؟ المحرك الكهربائي يجر عمود الدخول (9) الذي يجر معه الترس (8) ثم عن طريق التشبيك مع (17) يدور العمود الخروج (11). دوران (11) يجعل المكبس (24) ينتقل بواسطة اللوليـة. و حسب اتجاه دوران المحرك نتحصل على غلق أو فتـح الباب. 2-2-2لماذا الركاب(27) ملولب ؟ لكي نستطيع ضبط وضعية ذراع الباب أثناء التشغيل 2-3- نقـل الحركـة 2-3-1-أكمل الجدول التالي الخاص بالمسننات الأسطوانيـة (8 -17) ذات أسنان قائمـة. cf Ζ العجــــة ا ďa d m а 56 34 44 11 8 66 22 78 96 88 17 -2-3-2 $r_{8/17} = 0.5$ * $r_{8/17} = d_8 / d_{17} = 44 / 88$ $N_1 = 640 \text{ tr/mn}$ أحسب سرعة العجلات (8) و(17) إذا كان سرعة المحرك -3-3-3 * $N_8 = N_1 = 640 \text{ tr/mn}$ 4-3-2-أحسب عدد الدورات (N₁₁) اللازمـة للعمود (11) لكي نحقق غلق أو فتـح الباب إذا كان طول خروج المكبس (L= 960mm) و خطوة العمود (11) -P=3mm $NT_{11} = 320tr$ * $NT_{11} = L/pas = 960 : 3 \dots$ 2-3-2-أستنتج مدة الغلق أو الفتح (T)

 $T = NT_{11} / N_{11} = 320 : 320 tr/mn$

T=1 mn

- 2- 4- تحديد الأبعياد
- 2- 4-1- سطر سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط -Ja
 - 2- 4-2- أحسب البعد المجهول 11 -



2- 5- المـــواد


2- 5-1- أعـط المـادة و أسـلـوب أو طريقـة الحصول على العنـاصـر التـاليـة:

19	9	30	الرقــم
صلت أو الزهـر	صلب قليل المزج	صلت أو الزهر	المادة
القلوليلة	الحدادة	القاولياه	أسلوب الحصول

2- 5-5- أشــرح التعيينات التاليـة

🎿 35 Cr Mo 4 صلب ضعيف المزج بـ %0,35من الكربوب-%1من الكروم وقليل من المولبدان


- c 40 🔬 کالب غیـر ممزوج خـاص للمعالجـات الحراریــة بـ %0,40 من الكربوب
 - cu- Sn 8 € مزيــج النحاس بـ 8% من القصـديــر : و هـو بـرونـــز
 - 2- 6- مقاومة المواد
- ح نعتبـر العمود(9) مرتكز على مستـوى المدحرجـة (7) و الصينيـة (4)و خاضع لجهـد- F درد فعل المسننـة(17).
 - عدر (dg) للدراسـة نعتبـر أن مقطعـه ثابت و له تقريبـا نفس القطـر
 - $Rp = 80N/mm^2 F = 1350N$: معطيات المقاومـة



باب ح<u>ظي</u>رة السيارات

2- 7- دراســة بيـانيــة (عمل تخطيطي)

1-7-2 أكمل الرسم التعريفي للغطاء (6) حسب منظرين مع وضع ما يلي : 1) مستوي القطع 2) الأبعاد الوظيفية 3) الموصفات الهندسية 4) حالـة السطـوح




2-7-2- نريد تغيير طريقة تركيب و توجيه عمود الدخول (9) و هذا باستعمال مدحرجات -2-7-2 من النوع KB - (7a – 7b) . و كذلك تركيب المسننة (8) مع العمود(9).

المطلوب : حقق هذا التركيب باحترام قواعد وشروط التركيب.


ح

حقق الوصلة الكاملة للمسننة (9) مع العمود (8)



ح الـمـوضـوع رقـم 2

- **أ** الدراسـة الوظيفيــة
- -1- أكمل علبة الوظيفة الإجمالية (A-O) لمركز اللولبة




-2- الوظيفة التقنية عاكس الحركة



FP = يسمح بضبط مشوار انعكاس الحـركــة

-3- دراسـة الوظائف التقنيـة لعناصر عاكـس الحركـة



- ب - دراسـة الجـزء العملي

-1- ما هو الحل التكنولوجي المستعمل على عاكس الحركة لضمان تغيير الحركة ؟


-2- دراسـة الدورة الوظيفيـة لمحدد الانتقال- عاكس الحركة

-3- نمـذجــة الوصـلات أكمل الجدول التالي موضحا فيه طبيعـة الوصلات بين عناصـر الجهـاز


رميز الوصلة	نوع الوصلــة	العناصر
	كاملة	2 \ 1
	منم حور يـة	20 \ 2
	كاملة	2\3
	حلزونيــه	5 \ 6
	انتقاليه	8\6
	كاملــة	5 \ 4

- 4- التحديد الوظيفي للأبعاد

1 - سطر السلسلة الوظيفية التي تفرض وجد الشرط الوظيفي (Ja)



- 4-2 – ضع التوفقـات : * لتركيب الوسـادة (24) مع العمود (5) و الهيكل (8). * لتركيب المدحرجة (21) مع العمود (2) و العلبـة (20)



-5- دراسـة نقل الحركـة : مميـزات المسننـتـيـن (3 – 4) أكمل الجدول التالي الخاص بالمسننتيـن الأسطوانتين ذات أسنان قائمة (3 – 4)

a	р	h	df	da	d	Z	m	القطيع
90	6,28	4,5	55	64	60	30	2	3
90	6,28	4,5	115	124	120	60	2	4

- ج - دراسة المواد


- -1- مِا َ هو أسم مادة الهيكلان (7 -8) :من أمزجة الألومينيوم ألبـاكس -Alpax-

 - -3- ما هو أسلوب الحصول على شكلها الخام : القولبة بالضغط
 - -4- ما هي مادة المناسبة للمسننتين (3- 4): أشطب الخطاء

MB450-15 C48 39

- د - التحليل البنيوي

- د-1- أكمل الرسم التعريفي للصينيـة (1) موضحـا :
 - 🖘 الأبعاد الوظيفيـة
 - 🤏 الموصفات الهندسية
 - 🖘 حالـة السطـوح الوظيـفيـة



على كل السطوح المشغولـة 3,2

د-2- دراسـة تخطيطيـة أكمل الرسِم حسب العمل المطلوب في الوثيقـة: 8 \ 12


📻 أستعمل دليل الرسم الصناعي كملف الموارد

-هـ - مقاومـة المــواد

a=6mm- b = 6mm - L =18mm : الخبورة (24) خاضعةً لجهد القص. إذا كانت أبعادها كالتالي أحسب الجهد الذي تتحمله. مع Rpg = 30N/mm²

$$Rpg \ge \frac{T}{S} ... avec ... S = L.b \Rightarrow T \le Rpg .L.b ... \Rightarrow ... T = 30.6.18 ... \Rightarrow . \boxed = 3240 \text{ N}$$


2) الانحناء : نعتبر العمود (2) كعارضة مرتكزة من جهة على صينية القارن (1) و من جهة أخرى داخل الهيكل على مستوى المدحرجة (21) . نعتبر F=3240N مادتها متحانسة و مقطعها ثابت ذات Rpe = 80N/mm²




مرحلة: تفريز

عدد السلسلة: 40 الألــــة: FH العنصر: صامولية

المادة: £ 25 C+ Mo 4





	Fraises 3 Toilles							
Þ	ď	Z	е					
63	22	16	3-4-5-6-10-12					
80	27	16	3-4-5-6-8-10-12-14-16					
100	32	16	3-4-5-6-8-10-12-14-16-20					




	أدوات عتاصر القطع						
⊤t	٧f	f	N	Vc	المراقبـة	القطيع	رقم تعبيين عملينات التشفينال
	64	0,45	80	20	J/P/0=10H/I0	فریره 3⊤	1 تفريــز المجرى في F
					C M D=38	Ø 80	c[1=16⊦00 c[2=38 0 0.2
					حهاز ل-6-		c(3 =8 ± 0.2
					حهاز لـ =		

تـــصــحــــيــــح المــوضــوع رقــم3


أ ـ الدراسة التكنولوجية

1. التحليل الوظيفى:

1.1 – ماهى الوظيفة الإجمالية للجهاز A-0 ?




1. 2 – انطلاقا من الرسم التجميعي (الوثيقة 3 /10) سجل على المخطط FAST التالي و حسب الحلول التكنولوجية المقترحة من طرف المصمم الحل المختار والحل المرفوض (بكتابة على الخطحل مختار أو حل مرفوض).




1 . 3 – أكمل جدول الوصلات الحركية التالي

الرمز	اسم الوصلة	العنصر
	اندماجية	15/3
THE STATE OF THE S	محورية	21/6
	اندماجية	2/ 1

4. 1 – أكمل الرسم التخطيطي الحركي التالي:





أ. 5 – تحديد الأبعاد الوظيفية:

1, 5, 1 - أنْحِنْ مُنْسِنْةَ ٱلأَبْعَادُ الْخَاصِيةَ بِالشَّرِ طَ (أَ)

ا . 5 . 2 - اكتب المعادلتين خ $_{\rm int}$ و خ $_{\rm int}$ $_{\rm int}$ = $_{\rm int}$ $_{\rm int}$ = $_{\rm int}$ $_{\rm int}$ = $_{\rm int}$ = $_{\rm int}$ = $_{\rm int}$

خ نش =
$$(^{\dagger}_{18} + ^{\dagger}_{18})$$
 نوبي $-^{\dagger}_{10}$ انسي

2 التحليل التكنولوجي

2 – 1 دراسة المتستاث :

 $\tilde{1}=1-2$ أكمل جدول المميز ات الخاصة بالمستنات الاسطوانية ذات الأسنان القائمة $\tilde{1}=1-2$

r	a	df	da	d	z	m		
		37	46	42	21	2	_	عجلة (4)
0,5	63	79	88	84	42		العجة (5)	

المُسرح فقط كيفية حساب المو ديول m

$$d_{a4} = d_4 + 2 \text{ m}$$
 $d_4 = d_{a4} - 2 \text{ m}$ $d_5 = d_{a5} - 2 \text{ m}$ $d_5 = d_{a5} - 2 \text{ m}$ $d_4 + d_5 = 2.63 = 126 \text{ mm}$ $d_5 = d_{a5} - 2 \text{ m}$

بتعويض (1) و (2) في (3)


$$(ds4 - 2m) + (ds5 - 2m) = 126 \rightarrow m = \frac{68 + 46 - 126}{4} = 2 mm$$

2. 1. 1 — استنتج اتجاه الدوران للأعمدة الثلاث بالنسبة لممود آلة الثقب ، برر إجابتك إنفس الاتجاه بمبيب عدد التسنيات الخارجية هو زوجي

ب ـ الدراسة البيانية التصميمية الجزئية


نقترح التغييرات التالية:

- استبدال المدحرجتين (8) و (9) ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطري بمدحرجات ذات دحاريج مخروطية (8) :30KB02 و (9) 20KB02 وذلك بعد تغيير المتسننات (5) و (6) ذات أسنان قائمة بمتسننات اسطوانية ات أسنان لولبية لتحقيق التوجيه في الدوران بين العمود الوسطي (21) و المتسننة (6).
 - ضمان ضبط المدحر جات KB،مع تسجيل تو افقات المدحر جات KB
 - وصلة اندماجية بين العجلة (5) و المتسننة (6)



جـ ـ دراسـة مقاومـة المـواد

نشبه المحور 21 عبارة الى عارضة خاضعة لقوى حسب الشكل نشبه المحور 21 عبارة الى عارضة خاضعة لقوى حسب الشكل
$$= 340\,\mathrm{N}$$
 , $= 340\,\mathrm{N}$, $= 340\,\mathrm{N}$, $= 340\,\mathrm{N}$, $= 900\,\mathrm{N}$



1 – احسب القوى القاطعة و خطط رسما

(سام القوى 1 مم
$$\longrightarrow$$
 50 ن) منطقة (BC) منطقة (BC)

$$T = B = 340 \text{ N}$$

$$100 \le x \le 200$$
 (CD) منطقة

$$T = B - C = 340 - 1580 = -1240 \text{ N}$$

$$POO \le x \le 300$$
 (DA) منطقة

$$T = B - C + D = 900 N$$

 $= 2 - 100 N$

منطقة (BC) منطقة
$$x = 0 \rightarrow Mf = 0 N.m$$

$$Mf = B, x \rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow Mf = 0 N.m \\ x = 100 \rightarrow mf = 34N.m \end{cases}$$

$$(x = 100 \rightarrow mf = 34N.m)$$

$$100 \le x \le 200$$
 (CD) منطقة $Mf = B.x - c(x - 100)$.

$$k = 200 \rightarrow Mf = -98 \text{ n.m}$$

$$200 \le x \le 300$$
 (DA) منطقة


$$Mf = B.x - c(x - 100) + D(x - 200)$$


$$\varepsilon = 300 \rightarrow Mf = 0 \ n.m$$

 $\overline{M}_{\{1,2,3,4\}}^{\overline{A}_{1}}$

3 استنتج عزم الانحناء الأقصى:

$$Mf_{max} = 90 \ N.m$$
 $4 - 1$ احسب المقومة العمو دية (إجهاد الانحناء -4 في مستوى المقطع -4 (أنظر الشكل المقابل)





$$\overline{v} = \frac{Mf}{\frac{Igz}{v}} = \frac{90.1000}{\frac{(10^4/12)}{5}} = 540 \ N/mm^2$$

ج دراسة النظام الآلي


1- ما هو نوع الدافعات المستعمل (انظر الوثيقة $2 \ 10$ دافعات مزدوجة المفعول

2 - ما نوع الموزعات المستعملة؟


موزعات 4\2


3 - ما هو الفرق الموجود بين دافعة بسيطة المفعول و دافعة مز دوجة المفعول؟

دافعة مزدوجة المفعول	دافعة بسيطة المفعول
عدم وجود نابض الإرجاع	وجود نابض الإرجاع
التغذية و الانفلات تتم عن طريق منفذين	التغذية و الانفلات تتم عن طريق نفس المنفذ
تتم حالة الانفلات بتغذية الغرفة الأخرى	تتم حالة الانفلات بخروج النابض



4 – أنجز تركيبا لموزع مناسب مع هذه الدافعة.







ت ص ح الموضوع رقم 4

3-1-1الدراسة التكنولوجيا

[التحليل الوظيفي:






2- أكمل جدول الوصلات الحركية التالية:

الرمز	التسمية	العناصر
+	محورية	(10)/(1)
	اندماجية	(4)/(1)
	اندماجية	(5)/(2)
#	محورية	(7)/(2)
#	محورية	(7)/(3)

3- أكمل الرسم التخطيطي الحركي:



4-أذكر شروط التسنن بين (4) و (5)?

نفس المديول

- تطابق قمتا المخروطين الأساسيتين

.5 - كيف يتم تضبط القمة "أ" للمخاريط الأساسية لـ (4) و (5) ؟

بواسطة الصفائح (20)

6- ماهو طراز المدحرجات المركبة على (1)؟

مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطرى "BC"

6-1 هل هو مناسب ؟برر إجابتك

غير مناسب بسبب مجود حمولات محورية الناتجة عن المتسننات المخروطية.

2_6 في حالة النفي: أقاترح ما هو مناسب؟

المناسب هو تركيب المدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتلامس مالل "TB" أن مدحرجات ذات دهارج مغروطية. "KB"

7- ما هو دول العنصر (21)؟

ـ الاسم: سدادة التقريخ

- الدور: تقريغ الزيت

التحنيل التكنوثوجي

1_11 دراسة المصنفات

1- يثم نقل الحركة بين العمود (2) و العمود (3) بواسطة متسننات أسطوانية ذات أسفان قائمة . أكمل جدول المعيزات مع تسجيل المعادلات

a	$\mathbf{h_f}$	h _a	d_{f}	da	Z	d	m	ففیزات عناصر
$a = (d_2 + d_2)/2$	h _f =1.25m	$h_a = m$	d _f =d-2.5m	d _a =d+2m	Z=d/m	d ₆ =m.Z ₆ d ₂ =2a-d ₆		العلاقات
80	2.5	•	23	32	14	28	2	(2)
80	2.3		127	136	66	132		(6)

2- يتم ثقل الحركة بين العمود (1) و العمود (2) بواسطة المتسننات مخروطية (4) و (5) ذات أسنان قائمة. $\sin 54 = 0.7$, $\cos 54 = 0.7$,

r	a	$d_{\mathbf{f}}$	d_a	õ	d	Z	m	مفيزات كالصر
r=Z4/Z5	$a = (d_4 + d_5)/2$ Z4 = a/m	da=d-2.5m COS &	da=d+2m COS*		d=m.Z	tgö4=Z4/Z5 Z4=Z5		العلاقلت
1	90	85.625	94.2	45°	90	30	2	(4)
1	70	85.625	94.2	45°	90	30	3	(5)

أرجد النسبة الإجمالية ثلنق (خروج تُتي).

r1/3 = (r2/6)(r4/5)=r2/6

→ r1/3=r2/6=Z2/Z6=14/66=0.21

II-2 حساب التوفقات:

غفرض أن التوافق بين (6) و (3) هو 7g6 كفرض أن التوافق بين (6) و (3) هو $33H7=33^{+25}$ $033g6=33^{-9}$

ما هو نوع التوافق؟

احسب الخلوص الأقصى

Jmax=Es - ei = 25-(-25) = 50 μ >0

المسب الخثوص الأدني


Jmin= Ei – es =0-(-9) = 9 μ >0

مجال السماح

IT= Jmax- Jmin= $50-9=41 \mu$

توع التوافق


توافق خلوصي



2-3 مقاوسة المواد

المعطيات : المزدرجة المنفوثة (3) على المستنة (3) باستعمال الخابور (22) ذو الأبعاد ((3) (3) على المعطيات : المزدرجة المنفوثة (3) Reg = (3) (3) (3) (3) (3) (3) المعطيات : المزدرجة المنفوثة (3) المعطيات : المنفوثة (3) المعطيات : المزدرجة المنفوثة (3) المعطيات : المزدرجة المنفوثة (3) المعطيات : المنفوثة (3) المعطيات : المنفوثة (3) المعطيات : المنفوثة (3) المعطيات : المنفوثة (3) المنفوثة (3) المعطيات : المنفوثة (3) المعطيات : المنفوثة (3) المغالات : المنفوثة (3) المعطيات : المؤدرجة المنفوثة (3) المعطيات : المنفوثة (3) المعطيات : المغالات : المغالات : المغالات المعطيات : المغالات : الم

[- احسب الطول [تلخابور؟



$$T_{\text{maxi}} = T/S \le Rpg = Reg/s$$

$$S = a.L = 10.L$$

$$T = C/R_3$$

$$R_3 = d_3/2$$

$$Reg/s \ge (C/R_3)/L.10$$

$$L \ge C.s/R_3.Reg.10$$

$$L \ge 150x1000x3x2/33x300x10$$

$$\longrightarrow L \ge 27.27 \longrightarrow L = 28 \text{ mm}$$

2 أحسب الجهد المعاسي ""؟

 $T = C/R_3 = 450*1000*2/33 = 27272.72 N$

ق- أحسب الإجهاد العماسي ج

 $\mathbf{T} = T/S = 27272.72/(28x10) = 97.4 \text{ N/mm}^2$



صفحة	تصحيح	صفحة	الموضوع
42	1	3	1
47	2	12	2
52	3	23	3
58	4	33	4



الموسم الدراسي 2007 - 2008